




始点クリックの指示があります。




終点クリックの指示があります。




終点をクリックすると[fz鋼矢板]のダイアログが表示されます。



マウスでドラッグすることで移動できます。



[+]ボタンで拡大[-]ボタンで縮小できます。




「コーナー鋼矢板」の指定ができます。




反転ボタンで反転します。




[H]ボタンで全体表示します。




[OK]ボタンをクリックすると指示した位置に描画します。



同様に作図していきます。





コーナーの処理

